

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАДЗОРУ И НАДЗИРАНОМ СУБЈЕКТУ

Састављен дана 28.12.2022 године у 12⁰⁰ часова у Неготинска к.б.бр. 501213 Кошарица
у предмету вршења: редовног-~~ванредног~~-контролног- допунског инспекцијског надзора
над изградњом водосливне цеви

Инспекцијски надзор је извршио/ли инспектор/и:

Име и презиме: Драгица Ђинђић Радокић - Градска инспектор

Број службене легитимације: 2/2018

Име и презиме: _____

Број службене легитимације: _____

Инспекцијски надзор је извршен као самосталан

Инспекцијски надзор је извршен код надзираног субјекта који је: регистровани нерегистровани

Степен ризика - низак, средњи, висок или критичан

Инспекцијски надзор је започет дана 28.12.2022. године у 12⁰⁰ часова, а завршен дана 28.12. године у 12⁰⁰ часова.

Инспекцијски надзор је извршен у Неготинска к.б.бр. 501213 Кошарица на основу овлашћења ЧЗ Чл. 175-179. Закона о планирању и изградњи и Закона о инспекцијском надзору.

Инспекцијски надзор је покренут:

- по службеној дужности: 1) по плану инспекцијског надзора 2) по представи
- поводом захтева надзираног субјекта за вршење инспекцијског надзора

Налог за инспекцијски надзор издат под бр. 354-136/2022-11103 дана 28.12.2022. год.

Надзирани субјекат:

- је обавештен о предстојећем инспекцијском надзору радна дана пре почетка надзора достављањем Обавештења број _____ од _____ године, са подацима о интернет страници на којој је доступна контролна листа за овај надзор;
- није обавештен о предстојећем инспекцијском надзору из следећих разлога наведених у налогу за инспекцијски надзор.

Инспекцијски надзор је почео хрочевац у 12:00

Инспекцијски надзор је извршен у присуству нема присуства лице

Подаци о надзираном субјекту :

непознато лице

~~Контролна листа чини саставни део овог записника.~~



[Handwritten signature]

УТВРЂЕНО ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

- НА СЕВЕРНОЈ СТРАНИ КО-БР. 5012/3 КО НЕГОДИН И НЕГОДИНУ НАСРЪКЕ ПРАВИЛНЕ ИЗГРАЂЕНА ЈЕ НАДСРЕЊИЦА ОБИМНА ОСНОВА 5,36М; 4,33М; 5,43М И 4,21М БРАТО ПОВРШИНЕ ОСНОВА 23,00 М²
- НАДСРЕЊИЦА ЈЕ ИЗГРАЂЕНА ОД ДРВЕНЕ ПЛОЧЕ СЛУБОВИ И КОСТАЦИ И ПРЕД ПОПРЕЧНОГ ПРЕСЕКА 8/10 СМ. ВИСИНА НАДСРЕЊИЦА ЈЕ 210М И 1,6М (СА КИТИО СТРАНИ)
- КРОЊИ ПОКРИВОМ ЈЕ ПРАПЕЗАСИ ММ.
- НАДСРЕЊИЦА ЈЕ ПОКРИВАНА ИМ БИДЖЕСИМ КРОВНИМ СЛОЈИМ. СЛУБОВИ СА ФИКСИРАНИ И ТЕНЕРА ПРЕКО ЧЕЛНИОГ ДЕКШИМ И АРХИТУКТУРЕ ШИПОВ.
- УВИДОМ У ЦЕНТРАЛУ ЕВИДЕНЦИЈОУ ОБЈЕКТЕ ПРОЦЕДУРЕ УТВРЂУЈЕ ЈЕ ДА НИЗЕ ПРИБАВЉЕНО РЕШЕЊЕ ИЗ ЧЛ. 14Г. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАЂИ КОЈИМ БИ СЕ ОДБРИЛ ИЗГРАЂА ПРЕДМЕТНЕ НАДСРЕЊИЦЕ.
- КРОВ НАДСРЕЊИЦЕ ЈЕ НА ЗЕМЉИ ВДАН.
- УТВРЂУЈЕ ИЗГРАЂЕ НАДСРЕЊИЦЕ НИЗЕ ПОРТАТ ЈЕ СЕ ПОСТУПЛЕ КОДИ ПРЕМА НЕПОВИНОМ ЛИЦУ.
- НЕПОВИНОМ ЛИЦУ - УТВРЂУЈЕ ЛИМ ПРАВО ДА СТАВИ ПРИМЕРКЕ НА ЗАПИСНИК О УТВРЂИВАЊУ НАЗОРУ И РОКА 21 5 РАДНИХ ДАНА БИ ДАТИ ДО СТАВЕ ЗАПИСНИКА.
- ПРИМЕРКЕ ДО СТАВЕ БИ ДАРЕДИ ОРЦИТНЕСИ И ПРАВИ ОПШТИТЕ НЕГОДИН ДОГ СТЕВАТА МОКРАЊЕТА БР 1, 15300 НЕГОДИН.
- ЗАПИСНИК ЈЕ ПРИВИДЕН НА ПРЕДМЕТНИ ОБЈЕКТ.

Надзирани субјекат:

ИМ ЛИЦЕ НИЗЕ
ПРИСТАНО ЗАПИСНИК
Марићки 28.12.2012
x 1200

Дим

Инспектори:

Дим

